



Nr.		
1	Linsenflanschschraube M5 x 14	4
2	U-Scheibe M5	6
3	Sechskantmutter M5	6
4	Verstärkungsblech links/rechts	2
5	Befestigungsschelle	2
6	U-Scheibe M5	6
7	Linsenflanschschraube M5 x 16	2

Befestigungsschelle gegebenenfalls ohne Blech vorspannen.
If necessary, pre-tension the clamp without sheet metal.

